

## ARBEIDSOPPGAVER DUGNAD 2017

1. 100 meter, skiver sjekkes, støvsuges. Nødvendige reparasjoner gjøres. Eventuelt skift bånd. Materiale i skap på kontor, i skap mellomgang og mer gummi under hylle for monitorer.
2. 200 meter, sjekkes og støvsuges. Bytte av bånd ikke nødvendig, det tas eventuelt før stevne. Skive 7 sensorfeil opp til venstre, det samme på skive 6
3. Frontplater 100 meter, lim på nye sikteblikker. Bruk vannbasert kontaktlim. Nye blinker i skap mellomgang. Lim står ved printer i mellomgang.
4. Hogge buskas langs husvegger og ved HC-inngang. Hogg «stutt» og mye.
5. 100 meter grav. Forsøke å rette opp sville som har rast ut
6. 15 meterbane, tømme bly og generell vedlikehold. Støvsug og vasking. Ansiktsmasker ligger i skuff 3 skap mellomgang. Hansker i tekn. Rom.
7. Lagsgevær, puss og vedlikehold
8. Mellomgang, beise tak. Beis og koster under trappa.
9. Generell opprydding, sope, rake og samle sammen rask
10. Standplasser, ryddes, presseninger og standere legges på gesimsene. Feies og støvsuges. Nye poser til støvsuger (den runde) ligge rpå kontoret, øverste hylle til høyre.
11. Kjøkken, skap under microovn. Her har det vært mus, grundig rengjøring og vask av det som er inni.
12. Skytefelt inkl. voll mot pistol ryddes for buskas
13. Voll 100 meter og 200 meter. Her gjøres ikke noe, Odd har avtale med Hans H. Og gravemaskinen så det ordner seg maskinelt.
14. Rydde på kontoret, montere holder for skjermer på veggen. Konf Odd Arne.
15. Dataanlegg oppgradering ny programvare i servere og alle monitorer. Odd Arne
16. Flytte alle monitorene fra 15 meter banen til 200 m. Nr. 10 (tror jeg) er deffekt og hos KTS til rep.
17. Reparere sikkerhetsmerkene på 100 og 200 m, stive av så platene ikke detter ut av ramme.